



Al Presidente del VI Municipio Le Torri

Nicola FRANCO

All'Assessore L.L.P.P. urbanistica VI Municipio Le Torri

Chiara DEL GUERRA

All'Assessore al Bilancio del VI Municipio Le Torri

Romano AMATO

Al Presidente della Commissione Lavori pubblici e Urbanistica del VI Municipio

Giovanni RAIOLA

Protocollo.mun08@pec.comune.roma.it

Al Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e manutenzione Urbana

Protocollo.infrastrutture@pec-comune.roma.it

Al Comandante della Polizia Locale VI Gruppo Le Torri

Marco GIOVAGNORIO

Protocollo.poliziale.06torri@pec.comune.roma.it

Oggetto: Illuminazione Pubblica, non a norma e non funzionante nel tratto della via Prenestina tra il G.R.A. e l'incrocio con via Torrenova; totalmente mancante nel tratto tra l'incrocio con via di Torrenova e l'incrocio con via Vallo della Lucania. (Quartiere Colle Prenestino)

-Come già segnalato tramite PEC avente protocollo CH/2020/0121427 – QN/2020/0157086 del 09/09/2020 e CH/2019/0163936 - QN/2019/0184010 del 11 dicembre 2019 si segnala la mancanza di illuminazione pubblica, nel tratto della via Prenestina tra l'incrocio con via di Torrenova e l'incrocio con via Vallo della Lucania. Trattasi di circa 150/200 metri, ovvero mancano circa 6 punti di illuminazione.

Nel tratto della via Prenestina, tra il G.R.A. e l'incrocio con via di Torrenova l'impianto d'illuminazione pubblica è esistente ma non funzionante perché trattasi di vecchio impianto non a norma.

L'impianto di cui sopra fu realizzato dall'ex amministrazione provinciale di ROMA, successivamente, con il riordino amministrativo, la competenza e la manutenzione di suddetta strada è passata al comune di Roma Capitale, ma l'impianto non è stato trasferito all'azienda "ACEA", per cui l'impianto è tuttora **fuori norma, obsoleto e non funzionante**.

Facciamo presente che già nel 2003 la società "ACEA", prese in carico un tratto di impianto con analoghe caratteristiche nel Quartiere Colle Monfortani, (via Prenestina tra via Vico Equense e via S. Maria Capua Vetere) mettendo l'impianto a norma e in funzione.

Considerando la situazione di **pericolo per la circolazione stradale e la sicurezza dei pedoni**, derivante dalla mancata illuminazione pubblica, dai marciapiedi dissestati e impraticabili nonché dalle alberature non potate con rami pericolanti, il tratto sopra menzionato, a nostro avviso è alquanto pericoloso.

Con la presente, chiediamo un intervento urgente e risolutivo che ripristini le normali condizioni di sicurezza di questo segmento di strada, ovvero il ripristino della normale illuminazione pubblica, la manutenzione dei marciapiedi e la potatura delle alberature.

--Sicuri di un celere riscontro e di un immediato sopralluogo o intervento porgiamo distinti saluti.

Colle Prenestino, 26 maggio 2022

Il Presidente del C.D.Q. Colle Prenestino

Giuseppe Lanzillotta

(Lettera protocollata tramite PEC : PROTOCOLLO Municipio VI CU/2022/0084021;
PROTOCOLLO SIMU QN/2022/0098811; PROTOCOLLO POLIZIA LOCALE VH/2022/0050916)